

MAZAS

NOTIFICACIÓN DE REEMPLAZO

Primero, sepa que su inventario está a salvo. Segundo, hemos consolidado nuestros números de partes para hacerte la vida menos complicada. De ahora en adelante, por favor ordene 799-0157 al rellenar su inventario. Por favor, no combine o marque su inventario como 745-0152, ya que este número no funcionará con todas las aplicaciones.

ORDENE ESTE NÚMERO



799-0157



745-0152



799-0157 AHORA CUBRE:

MARCA	MODELO	AÑO	POSICIÓN	NOTA
MAZDA	3	05-04	DELANTERA	CON Y SIN ABS